

MATERIALES NECESARIOS PARA PROBADOR DE FASES IPM (INVERTER)

- 1- CAJA PROYECTO
- 3- RESISTENCIAS 47K 1/2 WTS
- 1- VAQUELITA PARA PROYECTOS
- 3- CAIMANES
- 6- DIODOS LEDS

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS:



(+57) 321-7132047



Refrilavadoras del sur

